

铝合金铸件去砂芯

铝合金铸件去砂芯 需要 砂芯和铸件表面剥离 砂芯破碎 碎芯排出 三项工艺

针对不同铸件采用不同的工艺路线 达到预期的去芯效果

合作伙伴 法国 MASSIN 德国 F+K



