

- 变质： 加入表面活性剂，限制共晶硅相生长，实现细化共晶硅相
- 晶粒细化： 加入 二次晶核，通过增加晶核方式 细化 初晶 α 铝或初晶硅相
- 铝合金热分析仪： 检测 铝合金变质/晶粒细化处理效果,以最小的代价达到合金的组织要求



Type: TA760SN



Type: TA760ES



