

## 监测报告作废申明

陕西正盛环境检测有限公司（以下简称本公司）现就项目名称为：绥德县三兄弟家烤吧饮食业油烟监测，编号为：No:ZSJC202359412 的监测报告因人为操作原因导致实际风量数据偏离故做出作废的申明，具体原因如下：

我公司人员袁向阳和方凯对绥德县三兄弟家烤吧按照《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 附录 A 开展现场饮食业油烟监测过程中，实际丈量烟道直径为 0.3m，但在设备中输入烟道直径时，误将 0.3m 输入为 3.0m，导致仪器计算出截面积增大，从而导致监测风量错误，造成数据偏离，后续记录审核人员，报告审核人员在审核过程中均未发现该错误，造成该监测报告存在数据失真。于 2024 年 7 月 13 日我公司发现了该错误，于是第一时间弥补错误与店铺老板取得联系重新开展监测出具监测报告，但是该店铺老板告知门店无心经营目前处于关门转让状态，我公司人员任兴宇和杨玉科经现场核实后确实如此故无法重新进行监测。于是我公司根据当时使用仪器崂应 3012H 型自动烟尘（气）测试仪（新 08 代）（E-A-2021-006）仪器操作说明书中计算公式，手动计算标干烟气流量和实测风量，并将所有数据重新进行修正，按修正后数据重新出具编号为：No:ZSJC202359412G 的更改报告，故在此郑重申明编号为：No:ZSJC202359412 的监测报告作废，以更改后报告为准！

陕西正盛环境检测有限公司

2024 年 7 月 13 日

